

400

1

+500

-200

+20

-50

+6

-8

200

2

+400

-100

+70

-90

+3

-6

300

3

+600

-200

+30

-70

+5

-9

400

4

+100

-200

+40

-80

+4

-7

500

5

+200

-400

+60

-90

+2

-5

500 6	+100	-300	+50	-70	+6	-9
600 7	+200	-500	+70	-30	+3	-4
700 8	+100	-200	+20	-90	+4	-7
800 9	+100	-500	+40	-50	+3	-8
500 10	+400	-100	+60	-90	+5	-7